



DODÁVATEĽ

Autoklem SK, s.r.o.
Mládežnícka 4473, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská
republika
IČO: 50298381 DIČ: 2120272451 IČ DPH: SK2120272451

Kontaktné údaje

👤 Michal Turičik
☎ 0908 997 358
✉ autoklem@slovanet.sk

ODBERATEĽ

Technické služby mesta Považská Bystrica
Považské Podhradie 333
017 04 Považská Bystrica

IČO: 56631871 DIČ: 2122409289

Dátum vystavenia: 30.11.2025
Dátum dodania: 30.11.2025
Splatnosť: 14.12.2025

Spôsob úhrady: Bankový prevod

Suma: **344,52 EUR**

Variabilný symbol: 111482025

IBAN: SK71 8330 0000 0022 0099 4387

SWIFT: FIOZSKBA



PAY by square

Servis vozidla Peugeot Partner, evidenčné číslo PB 585AO

Č.	NÁZOV	MNOŽSTVO	CENA BEZ DPH	DPH %	SPOLU BEZ DPH
1.	Vonkajšia rukoväť bočných posuvných dverí	1,00	20,80	23	20,80
2.	Aditívum do nafty BG PD15 DIESEL FUEL SYSTEM PERFORMANCE RESTORATION	1,00	24,30	23	24,30
3.	Príprava vozidla na STK + odstránenie nedostatkov, diagnostika motora, výmena kľučky bočných dverí, absolvovanie STK a EK, vrátane poplatkov	1,00	235,00	23	235,00

Faktúra slúži zároveň ako dodací list.

SADZBA DPH	ZÁKLAD	DPH	SPOLU
23 %	280,10	64,42	344,52
Súčet	280,10	64,42	344,52
Spolu			344,52 EUR